

RADIO KRAKÓW

- UWAGI:
1. Elementy będące przedmiotem ekspertyzy (uszkodzenia, lokalizację odkrywek) pokazano na rysunkach pochodzących z dokumentacji archiwalnej Inwestora.
 2. Inwentaryzacja uszkodzeń (rys, zawilgocenia) dotyczy elementów konstrukcyjnego układu nośnego budynku.
 3. Analizę układu konstrukcyjnego oraz warstw wykończeniowych opracowano w oparciu o wizję lokalną oraz dokumentację archiwalną.
 4. Przed wykonywaniem wszelkich prac należy zweryfikować poszczególne elementy konstrukcyjne obiektu po odkryciu warstw wykończeniowych.
 5. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a dokumentacją techniczną należy powiadomić Projektanta.

- LEGENDA:
- R rysy stropu
 - R rysy ścian
 - m—małe; ś—średnie; d—duże
 - napr.—rysa naprawiona
 - zawilgocenia stropu/ścian
 - zarys wykonanych odkrywek
 - lokalizacja odkrywek na dziedzińcu

INWESTYCJA:

EKSPERTYZA KONSTRUKCJI STROPU ŻELBETOWEGO NAD GARAZEM (w aspekcie istniejących przecieków) BUDYNKU RADIA KRAKÓW PRZY AL. J. SŁOWACKIEGO 22 W KRAKOWIE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC NAPRAWCZYCH I KOSZTORYSEM WYKONANIA PRAC NAPRAWCZYCH

INWESTOR:

RADIO KRAKÓW S.A.
al. J. Słowackiego 22,
30-007 Kraków

BIURO PROJEKTÓW:

KB - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE Spółka z o.o.
ul. Łokietka 8C/70 30-010 Kraków
tel: +48 12 4310449
e-mail: wieslaw.bereza@oepk.pl

ZESPÓŁ AUTORSKI:

dr inż. Wiesław Bereza
upr. nr ewid. 146/2001
mgr inż. Natalia Grzywna
upr. nr ewid. MAP/0362/POOK/13
mgr inż. Wojciech Metych

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT PARTERU - LOKALIZACJA ODKRYWEK

BRANŻA KONSTRUKCJA		FAZA EKSPERTYZA		
DATA	SKALA	OPRAC.	REWIZJA	NR RYS.
07.2017	1:200	WM	-	KE-02

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku. Powielanie, zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzenie do obrotu, udostępnianie osobom trzecim, a także opracowanie w formie projektu wykonawczego bez zgody autora jest wzbronione.

1
2
3
4
5
6